



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

2025 YILI MADEN İŞYERLERİNDE
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMLI TEFTİŞİ

(Haziran, 2026)



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı





T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

ÖNSÖZ

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 49'uncu maddesi ve çalışma hayatına ilişkin diğer hükümleri uyarınca Devlet; çalışanların hayat seviyelerini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, Devletin çalışma hayatına ilişkin düzenleyici, koruyucu ve denetleyici rolünü gerekli kılmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma hayatı kapsamında; işçi ve işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirlerin alınması, mevcut ve muhtemel sorunların araştırılması, çalışanları koruyucu ve çalışmayı destekleyici tedbirlerin geliştirilmesi, istihdamı ve tam çalışmayı destekleyici uygulamaların yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmasının izlenmesi, çalışma hayatının denetlenmesi ve iş istatistiklerinin derlenerek yayımlanması alanlarında politika ve uygulamalar yürütmektedir.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı; Bakanlığın görev alanı çerçevesinde çalışma hayatına ilişkin teftiş ve inceleme faaliyetlerini yürütmekte, ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını izlemekte, teftiş ve denetim sonuçları doğrultusunda mevzuatın uygulanabilirliği ile uygulamada karşılaşılan aksaklıklara ilişkin değerlendirmeler yapmakta, denetim sonuçlarına ilişkin istatistikleri tutmakta, değerlendirmekte ve yorumlamaktadır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından işin yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği yönlerinden yürütülen programlı teftişlerde temel amaç; öncelikli risk alanlarını belirlemek, mevzuata uyum düzeyinin artmasına katkı sunmak, rehberlik odaklı teftiş anlayışıyla işyerlerinde kalıcı ve sistematik iyileştirmeler sağlamak, çalışanların haklarının korunmasına, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının geliştirilmesine ve çalışma barışının güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.

Bu kapsamda, programlı teftişler sonucunda elde edilen bulgular, istatistikler ve değerlendirmeler çerçevesinde hazırlanan Genel Değerlendirme Raporları, ilgili sektör ve işyerlerinde mevcut durumun ortaya konulması, mevzuata uyumun güçlendirilmesi, risk alanlarına yönelik koruyucu tedbirlerin geliştirilmesi, sosyal tarafların bilgilendirilmesi amacıyla tarafların bilgilerine sunulmaktadır.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

BAŞKAN SUNUŞU

2025 yılına ait Programlı Teftişlerin hazırlanmasında, yürütülmesinde ve bu raporun yazımında görev alan İş Müfettişlerine, teftiş aşamasında gerekli kolaylığı sağlayan işveren ve çalışanlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, katkısı ve katılımı olan tüm paydaşlara teşekkür eder, ülkemiz ve çalışma hayatı için faydalı olmasını temenni ederim.

Erol GÜNER
Rehberlik ve Teftiş Başkanı V.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	ii
BAŞKAN SUNUŞU	ii
İÇİNDEKİLER.....	iv
KISALTMALAR LİSTESİ	v
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	vi
TABLolar LİSTESİ.....	vii
I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER.....	1
1. TEFTİŞİN ADI	1
2. TEFTİŞİN GEREKÇESİ.....	1
3. TEFTİŞİN AMACI	3
4. TEFTİŞTE GÖREV ALAN MÜFETTİŞLER.....	3
5. ÇALIŞMA TAKVİMİ.....	4
6. TEFTİŞ YÜRÜTÜLEN İLLER	5
7. TEFTİŞ ALINAN İŞYERLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER	5
8. İŞYERLERİNİN BELİRLENME KRİTERLERİ	5
9. İŞYERLERİNDE YÜRÜTÜLEN GENEL FAALİYETLER.....	7
II. BÖLÜM TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR.....	11
1. HAZIRLIK AŞAMASI	11
2. TEFTİŞ AŞAMASI.....	11
3. İSTATİSTİKLER.....	13
3.1. İşyeri Bilgilerine İlişkin İstatistikler.....	13
3.2. Çalışan Bilgilerine İlişkin İstatistikler.....	15
3.3. Teftiş Sonucuna İlişkin İstatistikler.....	15
3.3.1. Genel İstatistikler.....	15
3.3.2. Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklara İlişkin İstatistikler.....	18
III. BÖLÜM MEVZUATA AYKIRILIKLAR.....	23
IV. BÖLÜM SONUÇ	56
KAYNAKÇA	58



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KISALTMALAR LİSTESİ

ÇSGB	Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İTOS	Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Otomasyon Sistemi
ILO	Uluslararası Çalışma Örgütü
İSG	İş Sağlığı ve Güvenliği
KADİMBİS	Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Bilgi Sistemi
MAPEG	Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
SGK	Sosyal Güvenlik Kurumu



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1 - Maden Sektöründe Meydana Gelen İş Kazası ve Kaza Sonucu Ölüm Sayıları.....	2
Şekil 2 – Programlı Teftişlerde Görevli Müfettiş Sayısının Grup Başkanlıkları Bazında Oransal Dağılımı	4
Şekil 3 – Madencilik Genel İş Akışı.....	9
Şekil 4 - Yeraltı Maden İşletmesi Genel İş Akış Şeması.....	9
Şekil 5 - Yerüstü Maden İşletmesi Genel İş Akış Şeması	10
Şekil 6 – Teftiş Yapılan ve Teftiş Yapılamayan İşyerlerinin Oransal Dağılımı.....	13
Şekil 7 - Teftiş Yapılan İşyerlerinin Çalışan Sayısına Göre Dağılımları	15
Şekil 8 - İdari Para Cezası Uygulanan İşyerlerinin Oransal Dağılımı	16
Şekil 9 - Durdurma Uygulanan İşyerlerinin Oransal Gösterimi	17
Şekil 10 – Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayıları	17
Şekil 11 - Yeraltı Kömür İşletmelerinde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıkların Konulara Göre Dağılımı	33
Şekil 12 - Yeraltı Kömür İşletmelerinde Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılıklar	34
Şekil 13 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıkların Konulara Göre Dağılımı	43
Şekil 14 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılıklar.....	44
Şekil 15 – Yerüstü Maden İşletmelerinde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıkların Konulara Göre Dağılımı	54
Şekil 16 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılıklar.....	55



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

TABLolar LİSTESİ

Tablo 1 – 2022-2024 Yılları Arasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri.....	2
Tablo 2 – Müfettiş ve Heyet Sayıları.....	3
Tablo 3 – Çalışma Takvimi	4
Tablo 4 – Teftişe Alınan İşyerlerinin Faaliyet Grupları	5
Tablo 5 - 2024 Yılı Maden İşyeri Sayısı ve Çalışan Sayısı İstatistikleri.....	6
Tablo 6 - 2024 Yılı Maden İşyerlerinin Büyüklüğüne Göre Dağılımı	6
Tablo 7 - 2024 Yılı Maden İşyerlerinde İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı	6
Tablo 8 - Teftiş Yapılan İşyerlerinin NACE kodları	7
Tablo 9 - Teftiş Programında Yer Alan İşyerlerinin İşletme Türlerine Göre Dağılımı.....	13
Tablo 10 – Programlı Teftiş Kapsamına Alınan İşyerlerinin İllere Göre Dağılımı.....	14
Tablo 11 - Teftişi Gerçekleştirilen İşyerlerinde Ulaşılan Çalışan Sayısı	15
Tablo 12 – Programlı Teftişte Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklara İlişkin Bilgiler	18
Tablo 13 - Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklara İlişkin Uygulanan İdari Para Cezası.....	21
Tablo 14 - Yeraltı Kömür Maden İşletmelerinde Yürütülen Teftişlere İlişkin Tespit Edilen Ve Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayıları ve Giderilme Oranları	23
Tablo 15 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Yürütülen Teftişlere İlişkin Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayıları ve Giderilme Oranları	35
Tablo 16 – Yerüstü Maden İşletmelerinde Yürütülen Teftişlere İlişkin Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayıları ve Giderilme Oranları	45



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

I. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

1. TEFTİŞİN ADI

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi

2. TEFTİŞİN GEREKÇESİ

Madencilik sektörü, doğal kaynakların ekonomik değere dönüştürülmesini sağlayarak sanayileşme ve kalkınma süreçlerinde stratejik bir rol üstlenen temel üretim alanlarından biridir. Türkiye, karmaşık jeolojik ve tektonik özelliklere sahip yapısı nedeniyle zengin ve çeşitlilik gösteren maden kaynaklarını bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemiz endüstriyel hammaddeler, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. Çalışma hayatı açısından değerlendirildiğinde, madencilik sektörü bölgesel istihdam olanakları açısından da önem arz etmektedir.

Madencilik sektörü, teknolojiye yaşanan ilerlemelere rağmen, küresel ölçekte en fazla ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan iş kazalarının meydana geldiği sektörler arasında yer almaktadır. Madencilik faaliyetleri, emek yoğun yapısı, çalışma ortamı ve çalışma koşulları dikkate alındığında iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek düzeyde risk barındırmaktadır. Yerüstü ve yeraltı üretim süreçlerinde karşılaşılan fiziksel, kimyasal ve çevresel tehlikeler, bu sektörde çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit eden önemli risk faktörlerini oluşturmaktadır. Ayrıca üretim süreçlerinin karmaşıklığı, çalışma alanlarının sınırlı ve zorlayıcı koşullara sahip olması ve çevresel faktörlerin etkisi, risklerin yönetimini daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle madencilik sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkin bir biçimde planlanması ve uygulanması büyük önem taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası istatistikler incelendiğinde, madencilik faaliyetlerinde meydana gelen iş kazalarının sıklığı ve bu kazalar sonucunda ortaya çıkan ölüm oranlarının birçok sektöre kıyasla oldukça yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Meydana gelen bu kazalar, yalnızca iş kazası istatistiklerinde artışa neden olmakla kalmamakta; aynı zamanda çalışma hayatına ilişkin politikaların şekillenmesinde, toplumsal algının oluşmasında ve ekonomik kayıpların artmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra, maden işyerleri pnömokonyoz başta olmak üzere meslek hastalıklarının görülme sıklığının yüksek olduğu sektörler arasında yer almakta ve bu durum istatistiksel verilerle de desteklenmektedir. İş kazaları ve meslek hastalıklarına ilişkin bu veriler, madencilik sektörünün iş sağlığı ve güvenliği açısından öncelikli olarak ele alınması gereken alanlardan biri olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Tablo 1'de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan istatistikler esas alınarak oluşturulan, 2022 - 2024 yılları arasında gerçekleşen tüm iş kollarında ve madencilik iş kolunda meydana gelen meslek hastalıkları ve iş kazası sayıları yer almaktadır. **Şekil 1**'de SGK 2022-2024 istatistik yıllıklarında yer alan verilere istinaden, Maden Sektöründe Meydana Gelen İş Kazası ve Bu Kazalara Bağlı Ölüm Sayılarının Maden İş Kolunda Yer Alan Faaliyet Grupları Bazında Dağılımı gösterilmektedir.

Tablo 1 – 2022-2024 Yılları Arasında İş Kazası ve Meslek Hastalığı İstatistikleri

Yıl	Meslek Hastalığı			İş Kazası			İş Kazası Sonucu Ölüm		
	Tüm İş Kolları	Maden İş Kolu	Oran (%)	Tüm İş Kolları	Maden İş Kolu	Oran (%)	Tüm İş Kolları	Maden İş Kolu	Oran (%)
2024	888	30	3,37	733.646	19.327	2,63	1.897	70	3,69
2023	945	53	5,61	681.401	19.675	2,89	1.966	86	4,37
2022	953	53	5,56	588.823	19.263	3,27	1.525	105	6,88



Şekil 1 - Maden Sektöründe Meydana Gelen İş Kazası ve Kaza Sonucu Ölüm Sayıları

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 81 No'lu Sözleşmesi uyarınca; çalışanları korumak ve çalışma hayatı ile ilgili mevzuatın etkin bir biçimde uygulanıp, uygulanmadığını izlemek ve denetlemek programlı teftişlerin öncelikli gereğesidir. Risk odaklı bir teftiş yaklaşımı, kaynakların öncelikli ve yüksek riskli alanlara yönlendirilmesine olanak tanıyarak teftiş faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktadır. Bu kapsamda yürütülecek teftiş faaliyetleri iyileştirici politikaların geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

3. TEFTİŞİN AMACI

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işyerlerinde yapılan teftişler, çalışma ortamlarının mevzuata uygunluğunu değerlendirmekle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda geliştirici bir görev üstlenmektedir. Teftiş süreci yalnızca yaptırım uygulamaya yönelik değildir; aynı zamanda işveren ve çalışanlara rehberlik edilmesi, güvenli üretim kültürünün yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede denetimler, hem çalışanların korunmasına hem de üretim faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine hizmet eden temel bir araç niteliği taşımaktadır.

Teftiş faaliyetleri vasıtasıyla işyerlerinde mevcut tehlike ve riskler sistematik biçimde tespit edilmekte; risk değerlendirmesi süreçlerinin etkinliği incelenmekte ve alınan önlemlerin yeterliliği değerlendirilmektedir. Bu yaklaşım proaktif bir iş sağlığı ve güvenliği anlayışını güçlendirmektedir.

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi sonucunda hazırlanan bu çalışmada elde edilecek bulguların; maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği politikalarının geliştirilmesine, risk değerlendirme süreçlerinin iyileştirilmesine ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

4. TEFTİŞTE GÖREV ALAN MÜFETTİŞLER


2025 yılı içinde Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında teftiş yapmak üzere Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca görev verilen müfettiş ve heyet sayılarına ilişkin bilgiler aşağıda gösterilen **Tablo 2**'de yer almaktadır. Görevli müfettişlerin Grup Başkanlıkları bazında oransal dağılımı **Şekil 2**'de gösterilmiştir.

Tablo 2 – Müfettiş ve Heyet Sayıları

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI	İş Müfettişi Sayısı	Heyet Sayısı
Adana Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı	4	2
Ankara Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı	40	22
Bursa Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı	8	4
İstanbul Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı	10	5
İzmir Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı	23	15
TOPLAM	85	48



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 2 – Programlı Teftişlerde Görevli Müfettiş Sayısının Grup Başkanlıkları Bazında Oransal Dağılımı

5. ÇALIŞMA TAKVİMİ

2025 yılı Ocak – Şubat aylarında programlı teftiş kapsamında hazırlık faaliyetleri yürütülmüştür ve 2025 yılında yapılan programlı teftişlere ilişkin genel değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Mart 2025 – Aralık 2025 ayları arasında Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri gerçekleştirilmiştir. 2025 yılında yapılan programlı teftişlere ilişkin genel değerlendirme raporu 2026 yılı Şubat ayında düzenlenmiştir. Çalışma takvimi ayrıntılı olarak **Tablo 3**'te belirtilmiştir.

Tablo 3 – Çalışma Takvimi

Faaliyet	Dönem
Hazırlık Aşaması - Araştırma Faaliyetleri - Toplantılar - Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Faaliyetleri	Ocak – Şubat 2025
Teftiş Aşaması - Teftişlerin Yürütülmesi - Raporların Yazımı	Mart – Aralık 2025
Analiz ve Değerlendirme Değerlendirme Toplantıları ve İstatistiklerin Analizi	Aralık 2025 – Ocak 2026
Genel Değerlendirme Raporu Yazımı	Şubat 2026



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

6. TEFTİŞ YÜRÜTÜLEN İLLER

2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında, Adana, Adıyaman, Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Rize, Samsun, Sivas, Siirt, Şırnak, Ordu, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak olmak üzere toplam 60 ilde programlı teftiş yapılmıştır.

7. TEFTİŞE ALINAN İŞYERLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında; **Tablo 4**'te belirtilen faaliyet grupları kapsamındaki yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde programlı teftişler gerçekleştirilmiştir. Teftişe alınan işyerleri hakkında genel bilgilerin sunulması; elde edilen bulguların nesnel biçimde analiz edilmesine, mevcut eksikliklerin doğru şekilde tespit edilmesine ve gerekli iyileştirme önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Tablo 4 – Teftişe Alınan İşyerlerinin Faaliyet Grupları

Faaliyet Kodu	Faaliyet Grupları (NACE Sınıflamasına Göre)
05	Kömür ve Linyit Çıkartılması
07	Metal Cevherleri Madenciliği
08	Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı

8. İŞYERLERİNİN BELİRLENME KRİTERLERİ

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında; teftiş programına dahil edilen işyerlerinin belirlenme sürecinde, işyerlerinin faaliyet konusu, çalışan sayısı, tehlike sınıfı, üretim süreçleri, geçmiş denetim sonuçları, uygulanan idari yaptırımlara ilişkin kayıtlar ile iş kazası ve meslek hastalığına dair veriler, işyeri ile ilgili şikayet ve ihbar kayıtları gibi unsurlar, seçim sürecini şekillendiren temel kriterler arasında yer almaktadır. Söz konusu veriler işyerlerinin mevcut durumunun sistematik bir şekilde değerlendirilmesine imkân tanımaktadır. Teftişe alınan işyerleri belirlenirken, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Otomasyon Sistemi (İTOS), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistik kayıtları, Kayıt Dışı



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

İstihdamla Mücadele Bilgi Sistemi (KADİMBİS) kayıtları, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kayıtları kaynak olarak kullanılmaktadır.

SGK 2024 istatistik yıllığı verilerine göre programlı teftişte yer alan faaliyet gruplarındaki işyeri sayıları ve sigortalı sayıları **Tablo 5**'de, maden işyerlerinin büyüklüğüne göre dağılımı **Tablo 6**'da, Maden İşyerlerinde İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı İstatistikleri **Tablo 7**'de belirtilmiştir.

Tablo 5 - 2024 Yılı Maden İşyeri Sayısı ve Çalışan Sayısı İstatistikleri

Faaliyet Kodu	Faaliyet Grupları	İşyeri Sayısı	Sigortalı Sayısı
05	Kömür ve linyit çıkartılması	416	37.447
07	Metal cevherleri madenciliği	828	32.444
08	Diğer madencilik ve taş ocakçılığı	5264	57.037
TOPLAM		6508	126.928

Tablo 6 - 2024 Yılı Maden İşyerlerinin Büyüklüğüne Göre Dağılımı

Faaliyet Kodu	Faaliyet Grupları	10'dan Az Çalışan	10-49 Çalışan	50+ Çalışan	TOPLAM
05	Kömür ve linyit çıkartılması	208	124	84	416
07	Metal cevherleri madenciliği	528	184	116	828
08	Diğer madencilik ve taş ocakçılığı	3763	1353	148	5264
TOPLAM		4943	1849	402	7194

Tablo 7 - 2024 Yılı Maden İşyerlerinde İş Kazası Geçiren ve Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı

Faaliyet Kodu	Faaliyet Grupları	İş Kazası Geçiren Sigortalı Sayıları			Meslek Hastalığına Tutulan Sigortalı Sayısı		
		Erkek	Kadın	Toplam	Erkek	Kadın	Toplam
05	Kömür ve linyit çıkartılması	12524	68	12592	20	0	20
07	Metal cevherleri madenciliği	2486	41	2527	2	0	2
08	Diğer madencilik ve taş ocakçılığı	3129	39	3168	7	0	7
TOPLAM		18139	148	18287	29	0	29



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

9. İŞYERLERİNDE YÜRÜTÜLEN GENEL FAALİYETLER

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında; Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından teftiş kapsamına alınan illerde kamu ve özel sektörde daimi veya geçici olarak faaliyet gösteren “Madencilik” sektöründeki yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinin teftişleri yapılmıştır.

Programlı teftişler; maden üretiminin yanı sıra işyerlerinde üretimi tamamlayıcı cevher hazırlama tesisleri (kıрма eleme, yıkama), paketleme, mermer fabrikası vb. tesislerini de kapsamaktadır.

Programlı teftişler kapsamında 05 - Kömür ve Linyit Çıkartılması, 07 - Metal Cevherleri Madenciliği, 08 - Diğer Madencilik ve Taş Ocakçılığı ve 09 - Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri faaliyet grupları yer almaktadır. Teftişler bu faaliyet gruplarında yer alan yerüstü ve yeraltı işyerlerinde yapılmıştır. Teftiş yapılan işyerlerinin NACE kodları aşağıda yer alan **Tablo 8**'de belirtilmiştir.

Tablo 8 - Teftiş Yapılan İşyerlerinin NACE kodları

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI		
NACE KODU	TANIM	TEHLİKE SINIFI
05	Kömür ve linyit çıkartılması	Çok Tehlikeli
05.10	Taş kömürü madenciliği	Çok Tehlikeli
05.20	Linyit madenciliği	Çok Tehlikeli
07	Metal Cevherleri Madenciliği	Çok Tehlikeli
07.1	Demir cevherleri madenciliği	Çok Tehlikeli
07.10.01	Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)	Çok Tehlikeli
07.2	Demir dışı metal cevherleri madenciliği	Çok Tehlikeli
07.29	Diğer demir dışı metal cevherleri madenciliği	Çok Tehlikeli
08	Diğer madencilik ve taş ocakçılığı	Çok Tehlikeli
08.1	Kum, kil ve taş ocakçılığı	Çok Tehlikeli
08.11	Süsleme ve yapı taşları ile kireç taşı, alçı taşı, tebeşir ve kayağantaşı (arduvaz-kayraktaşı) ocakçılığı	Çok Tehlikeli
08.11.01	Mermer ocakçılığı (traverten dahil)	Çok Tehlikeli
08.11.02	Granit ocakçılığı	Çok Tehlikeli
08.11.03	Yapı taşları ocakçılığı	Çok Tehlikeli




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI		
NACE KODU	TANIM	TEHLİKE SINIFI
08.11.04	Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi	Çok Tehlikeli
08.11.05	Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı	Çok Tehlikeli
08.11.06	Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kabaca kırılması ve parçalanması dahil)	Çok Tehlikeli
08.11.07	Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)	Çok Tehlikeli
08.12	Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı	Çok Tehlikeli
08.12.01	Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)	Çok Tehlikeli
08.12.02	Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması	Çok Tehlikeli
08.12.03	Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı	Çok Tehlikeli
08.9	Başka yerde sınıflandırılmamış madencilik ve taş ocakçılığı	Çok Tehlikeli
08.91	Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği	Çok Tehlikeli
08.93	Tuz çıkarımı	Çok Tehlikeli
08.99	Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taş ocakçılığı	Çok Tehlikeli

Madencilikte üretim yönteminin belirlenmesi, tek bir faktöre bağlı olarak yapılmayan; jeolojik koşullar, ekonomik etkinlik, teknik uygulanabilirlik, iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri ile çevresel etkilerin birlikte analiz edildiği bir süreçtir. Madencilik sektöründe Genel İş Akışı **Şekil 3**'te gösterilmiştir.




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 3 – Madencilik Genel İş Akışı

Yeraltı maden işletmelerinde üretim süreci, cevherin yeraltından güvenli ve ekonomik biçimde çıkarılarak yerüstüne ulaştırılmasını kapsayan aşamalardan oluşur. Üretim akışı, madenin türüne ve bölgenin jeolojik yapısına ve seçilen üretim yöntemine göre farklılık göstermekle birlikte genel Yeraltı Maden İşletmesi İş Akış Şeması **Şekil 4**'te gösterilmiştir.




Şekil 4 - Yeraltı Maden İşletmesi Genel İş Akış Şeması

Yerüstü maden işletmelerinde üretim süreci, cevherin yüzeye yakın rezervlerden basamaklı kazı yöntemiyle çıkarılmasına dayanır. Yerüstü Maden İşletmesi Genel İş Akış Şeması ise **Şekil 5**'te belirtilmiştir.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 5 - Yerüstü Maden İşletmesi Genel İş Akış Şeması



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

II. BÖLÜM TEFTİŞ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR

1. HAZIRLIK AŞAMASI

Teftiş programlarının hazırlık aşaması, risk odaklı ve veri temelli sistematik bir planlama sürecidir. Denetime esas teşkil edecek veriler kurumsal kaynaklardan temin edilmiştir. Maden sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili araştırma faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bakanlık Makamının Olur'u doğrultusunda, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi planlanmıştır. Bakan Olur'u alınmasını müteakip Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından "2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişine İlişkin Uygulama Esasları" hazırlanmıştır. Teftiş programlarında yer alacak işyerlerini içeren çalışma planı ve denetim takvimi oluşturulmuştur. Grup Başkanlıkları tarafından programlı teftişlerde görevlendirilecek müfettişler belirlenmiştir. Programlı teftişlerde uygulama birliğini sağlamak üzere teftişlerin amacı, kapsamı, hedefi ve uygulama esasları ile ilgili toplantılar düzenlenmiştir.

2. TEFTİŞ AŞAMASI

2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişine İlişkin Uygulama Esaslarında belirtildiği üzere, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında yerüstü ve yeraltı maden işyerlerinin teftişi yapılmıştır. Teftişler, yeraltı maden işyerlerinde 1 aylık, yerüstü maden işyerlerinde 2 veya 3 aylık programlar halinde yürütülmüştür.

1) 2025 Yılında Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yürütülen programlı teftişlerde aşağıda belirtilen konular kapsamında teftişler gerçekleştirilmiştir.

- Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
- Sağlık Raporları,
- Teftiş Rehberi I. Kitap I. Kısım IV. Bölüm Madde 3.6'da yer alan hükümler:
 - İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi,
 - İşyerinin risk değerlendirmesi çalışmaları,
 - Çalışan temsilcisi görevlendirmesi,
 - İş sağlığı ve güvenliği kurulu ve toplantıları,
 - Kayıt dışı istihdam, yabancı çalışan ve çocuk işçiliği



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

- 2) Programlı teftişler, 2025 yılında Mart – Aralık ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Heyetlerde yer alan müfettişler tarafından, teftiş dönemlerinde kendi teftiş programlarında yer alan işyerlerinin bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ndeki işyerinin mevcut dosyaları incelenmiştir.
- 3) Teftişlerde; işyerlerinde işveren vekili ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile teftişin amacı ve yöntemi ile ilgili olarak ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Çalışanlarla çalışma ortamında görüşülüp, çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.
- 4) Teftişlerde işyerlerinde çalışanlar için hayati tehlike olarak değerlendirilen mevzuata aykırılıklar tespit edildiğinde; işyerlerinde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 25. maddesi ve İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesi gereği işin durdurulması uygulanmıştır.
- 5) Uygulama Esaslarında belirtildiği üzere yeraltı maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde ara verme uygulamasına gidilmemiştir. Yerüstü maden işyerlerinde yürütülen teftişlerde ise hayati tehlike olarak değerlendirilmeyen mevzuata aykırılıkların teftiş dönemi içerisinde işverence giderileceğinin beyan edilmesi üzerine noksanlık bildirimi düzenlenerek teftişe ara verme uygulanmıştır. Verilen süre sonunda teftiş tamamlanmış ve giderilmeyen mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanmıştır.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

3. İSTATİSTİKLER

2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında, Grup Başkanlıkları tarafından oluşturulan 85 müfettişin yer aldığı 48 heyet, toplam 60 ilde görevlendirilmiştir.


3.1. İşyeri Bilgilerine İlişkin İstatistikler

2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi kapsamında; toplam 696 işyeri teftiş programına alınmıştır. Teftişi gerçekleştirilen işyerlerinin tamamı çok tehlikeli sınıfta bulunmaktadır. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından teftiş programına dahil edilen işyerlerinin yeraltı ve yerüstü işletme türlerine göre dağılımı **Tablo 9**'da gösterilmiştir.

Tablo 9 - Teftiş Programında Yer Alan İşyerlerinin İşletme Türlerine Göre Dağılımı

İşletme Türü	İşyeri Sayısı
Yerüstü Maden İşletmeleri	482
Yeraltı Kömür İşletmeleri	68
Yeraltı Metal İşletmeleri	123
Yeraltı Endüstriyel Hammadde İşletmeleri	23
TOPLAM	696

Teftiş programında yer alan 696 işyeri içinden, 557 işyerinde teftiş yapılmıştır. 81 işyerinin gayri faal olması, 5 işyerinin kapalı olması, 12 işyerinin NACE Kodunun farklı olması, 41 işyerinde diğer nedenler sebebiyle toplam 139 işyerinde ise teftiş yapılamamıştır. Teftiş programında yer alan işyerlerinde teftiş yapılıp yapılamadığı oransal olarak **Şekil 6**'da gösterilmiştir.



Şekil 6 – Teftiş Yapılan ve Teftiş Yapılamayan İşyerlerinin Oransal Dağılımı



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı


Programlı teftişler toplam 60 ilde gerçekleştirilmiştir. Programlı teftiş kapsamına alınan işyerlerinin illere göre dağılımı **Tablo 10**'da belirtilmiştir. Teftiş yapılan işyerlerinin çalışan sayısına göre dağılımları **Şekil 7**'de gösterilmiştir.

Tablo 10 – Programlı Teftiş Kapsamına Alınan İşyerlerinin İllere Göre Dağılımı

Sıra No	İl	Teftiş Yapılan İşyeri Sayısı	Sıra No	İl	Teftiş Yapılan İşyeri Sayısı	Sıra No	İl	Teftiş Yapılan İşyeri Sayısı
1	Adana	22	21	Diyarbakır	6	41	Kırıkkale	3
2	Adıyaman	4	22	Edirne	16	42	Kırşehir	3
3	Afyon	11	23	Elazığ	9	43	Konya	22
4	Amasya	8	24	Erzincan	2	44	Kütahya	27
5	Ankara	45	25	Erzurum	6	45	Malatya	5
6	Antalya	10	26	Eskişehir	18	46	Manisa	25
7	Artvin	2	27	Gaziantep	6	47	Mersin	14
8	Aydın	13	28	Giresun	1	48	Muğla	46
9	Balıkesir	30	29	Gümüşhane	2	49	Niğde	6
10	Bartın	2	30	Hakkari	7	50	Ordu	2
11	Bilecik	1	31	Hatay	7	51	Rize	1
12	Bingöl	3	32	Iğdır	2	52	Samsun	7
13	Bitlis	1	33	Isparta	19	53	Siirt	1
14	Bolu	9	34	İstanbul	40	54	Sivas	10
15	Burdur	22	35	İzmir	25	55	Şırnak	8
16	Bursa	31	36	Kahramanmaraş	6	56	Tekirdağ	11
17	Çanakkale	18	37	Karaman	3	57	Tokat	2
18	Çankırı	3	38	Kars	1	58	Trabzon	1
19	Çorum	7	39	Kastamonu	2	59	Yozgat	7
20	Denizli	20	40	Kayseri	32	60	Zonguldak	23



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 7 - Teftiş Yapılan İşyerlerinin Çalışan Sayısına Göre Dağılımları

3.2. Çalışan Bilgilerine İlişkin İstatistikler

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen teftişler sonucunda toplam 61.709 çalışana ulaşılmıştır. Teftişi gerçekleştirilen işyerlerinde ulaşılan çalışan sayısı, stajyer sayısı ve çırak sayısı **Tablo 11**'de gösterilmiştir.

Tablo 11 - Teftişi Gerçekleştirilen İşyerlerinde Ulaşılan Çalışan Sayısı

	Erkek	Kadın	Stajyer	Çırak	Toplam
Çalışan Sayıları	60.025	1.460	195	29	61.709

3.3. Teftiş Sonucuna İlişkin İstatistikler

3.3.1. Genel İstatistikler

2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri kapsamında yeraltı üretim yöntemiyle faaliyet gösteren işletmelerde bir aylık programlar şeklinde teftişler yürütülmüş olup söz konusu işyerlerinde ara verme uygulanmasına gidilmemiştir. Çalışanlar için hayati tehlike oluşturan mevzuata aykırılıkların tespit edildiği işyerlerinde işin durdurulması kararı uygulanmıştır. İşin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkların dışında tespit edilen diğer mevzuata aykırılıklar için idari para cezası uygulanmıştır.




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Yerüstü üretim yöntemiyle faaliyet gösteren işletmelerde iki ve üç aylık programlar şeklinde teftişler yürütülmüştür. İlk teftişte tespit edilen noksan hususlar ile ilgili olarak işverenlere müfettişin kanaati ile görev süresini aşmayacak şekilde süre verilmiştir. Verilen sürenin dolmasına müteakip noksanlıklarının tamamını gidermeyen veya bu süre içerisinde işyerinde yeni bir noksan hususun olduğu işyerlerine idari para cezası uygulanmıştır. Yapılan teftişler sırasında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan mevzuata aykırılıkların tespit edildiği işyerlerinde işin durdurulması kararı uygulanmıştır. Durdurulan işyerlerinde belirlenen işin durdurulmasına gerekçe olan mevzuata aykırılıkların dışında kalan diğer mevzuata aykırılıklar, işverenliğe tebliğ edilerek bu aykırılıkların giderilmesi için teftişe ara verilmiştir. Verilen süre sonunda tebliğ edilen mevzuata aykırılıkların kontrol edilerek; giderilmeyen aykırılıklar için idari para cezası uygulanmıştır.

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen teftişlerde tespit edilen noksan hususlar işyerinde yapılan işin niteliğine göre, Yeraltı Maden İşletmeleri ve Yerüstü Maden İşletmeleri olacak şekilde 2 ana grupta incelenmiştir.


2025 yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri kapsamında toplam 557 işyerinde teftiş yapılmıştır. 283 işyerinde idari para cezası uygulanmıştır. 79 işyerinde işin durdurulması karar uygulanmıştır. İdari Para Cezası uygulanan işyerlerinin oransal dağılımı **Şekil 8**'de, Durdurma Uygulanan İşyerlerinin oransal gösterimi **Şekil 9**'da gösterilmiştir.



Şekil 8 - İdari Para Cezası Uygulanan İşyerlerinin Oransal Dağılımı




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 9 - Durdurma Uygulanan İşyerlerinin Oransal Gösterimi

2025 yılı içerisinde yapılan teftişlerde toplam 8.372 mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Tespit edilen mevzuata aykırılıklardan, 6.743 adet husus teftiş sürecinde işverenlik tarafından giderilmiş olup, 1670 adet mevzuata aykırılık için idari para cezası uygulanmıştır. Programlı teftişler kapsamında yer alan işyerlerinde işin niteliğine göre teftişlerde tespit edilen ve giderilen ve giderilmeyen mevzuata aykırılık sayılarına ilişkin bilgiler **Şekil 10**'da verilmiştir.



Şekil 10 – Programlı Teftişlerde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayıları



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

3.3.2. Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklara İlişkin İstatistikler

2025 yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri kapsamında tespit edilen mevzuata aykırılıklara ilişkin bilgiler **Tablo 12**'de, söz konusu aykırılıklar için uygun görülerek uygulanan idari para cezalarına ait bilgiler **Tablo 13**'te verilmektedir. Programlı Teftişler kapsamında toplamda 180.498.615 TL idari para cezası uygulanmıştır. **Tablo 12**'de belirtilen giderilme oranları hesabında son teftişte yeni tespit edilen mevzuata aykırılık sayısının değerlendirilmediği hususuna dikkat edilmelidir.

Tablo 12 – Programlı Teftişte Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklara İlişkin Bilgiler

Kanun/Yönetmelik Adı	İlk teftişte tespit edilen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilmeyen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilme oranı (%)	Son teftişte yeni tespit edilen mevzuata aykırılık sayısı
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 107/2	-	-	-	-	1
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10/1	2	2	-	100	
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10/4	63	60	3	95	11
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11	71	65	6	92	21
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 14/1	4	4	-	100	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15/1	136	131	5	96	14
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15/2	16	16	-	100	2
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17	109	104	5	95	9
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17/1	2	2	-	100	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 20/1	20	20	-	100	1
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 22	7	7	-	100	1
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 26/1.ö	-	-	-	-	28
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	18	17	1	94	2



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Kanun/Yönetmelik Adı	İlk teftişte tespit edilen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilmeyen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilme oranı (%)	Son teftişte yeni tespit edilen mevzuata aykırılık sayısı
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	29	29	-	100	2
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik	9	9	-	100	-
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	6	6	-	100	3
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	3719	3555	164	96	211
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	14	14	-	100	1
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik	6	6	-	100	-
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	21	20	1	95	-
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik	23	23	-	100	2
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	115	114	1	99	2
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	55	55	-	100	-
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	35	35	-	100	3
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	316	307	9	97	9
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik	-	-	-	-	-
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik	5	5	-	100	-



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Kanun/Yönetmelik Adı	İlk teftişte tespit edilen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilmeyen mevzuata aykırılık sayısı	Giderilme oranı (%)	Son teftişte yeni tespit edilen mevzuata aykırılık sayısı
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	169	168	1	99	2
Kişisel Koruyucu Donanımın İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	95	95	-	100	21
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği	3948	3760	188	95	915
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7.5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik	1	1	-	100	-
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	85	85	-	100	4
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik	1	1	-	100	-
Tozla Mücadele Yönetmeliği	39	34	5	87	10
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4/1.a	3	3	-	100	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/1.a	28	28	-	100	4
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/1.ç	1	1	-	100	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/2(İşçi)	-	-	-	-	1
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/2(İşveren)	-	-	-	-	1



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Tablo 13 - Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıklara İlişkin Uygulanan İdari Para Cezası

Kanun/Yönetmelik Adı	Giderilmeyen mevzuata aykırılık sayısı	İdari para cezası
4857 Sayılı İş Kanunu Madde 107/2	1	192.838
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10/1	-	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 10/4	14	929.495
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 11	27	1.326.450
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 14/1	-	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15/1	19	2.829.760
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 15/2	2	123.802
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17	14	1.624.412
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17/1	-	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 20/1	1	26.529
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 22	1	106.248
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 26/1.ö	28	4.894.704
Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	3	106.116
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik	2	88.430
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik	-	-
Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik	3	123.802
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği	375	25.180.702
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	1	26.529
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik	-	-
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	1	35.372
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik	2	106.116
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği	3	132.645



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Kanun/Yönetmelik Adı	Giderilmeyen mevzuata aykırılık sayısı	İdari para cezası
İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	-	-
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik	3	97.273
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	18	795.870
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik	-	-
Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik	-	-
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	3	114.959
Kişisel Koruyucu Donanımın İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik	21	901.986
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği	1103	137.582.897
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami 7.5 Saat veya Daha Az Çalışması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik	-	-
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği	4	176.860
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik	-	-
Tozla Mücadele Yönetmeliği	15	1.264.549
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4/1.a	-	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/1.a	4	1.595.934
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/1.ç	-	-
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/2(İşçi)	1	32.654
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 6/2(İşveren)	1	81.683
Toplam	1670	180.498.615



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

III. BÖLÜM MEVZUATA AYKIRILIKLAR

2025 yılında yapılan programlı teftiş sonucunda tespit edilen noksan hususlar ana başlıklar altında sınıflandırılmış, tespit edilme, giderilme ve giderilme oranlarına yer verilecek şekilde kanun veya yönetmelik bazında gruplandırılmıştır.

Yeraltı Kömür Maden İşletmelerinde yapılan programlı teftişler bir aylık programlar şeklinde yürütülmüş olup tespit edilen noksan hususlar ile ilgili olarak teftiş sırasında giderilmemiş olan noksan hususlara idari para cezası uygulanmıştır. 21 yeraltı kömür işletmesinde işin durdurulması kararı uygulanmıştır. Yapılan teftişler sonucunda Yeraltı Kömür Maden İşletmelerinde tespit edilen ve giderilen mevzuata aykırılıklar ve giderilme oranları **Tablo 14**'te belirtilmiştir.

Tablo 14 - Yeraltı Kömür Maden İşletmelerinde Yürütülen Teftişlere İlişkin Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayıları ve Giderilme Oranları

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil Durum Planının Olmaması / Uygun Olmaması / Güncel Olmaması / Acil Durum Krokisi Olmaması	11	7	63,63
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil Durum Tatbikatı Yapılmaması / Uygun Yapılmaması / Periyoduna Uygun Yapılmaması	13	3	23,07
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Destek Elemanı (Arama, Kurtarma, Tahliye, Yangınla Mücadele) Görevlendirmesi Yapılmaması / Eksik Olması/ İlkyardımcı Olmaması / Sayısının Yetersiz Olması	11	1	0,09
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Hayat Hattı Olmaması / Eksik Olması	7	1	0,14
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Kurtarma İstasyonu Kurulmaması / Uygun Olmaması	2	0	0



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Ocak Yollarında Kaçışı Zorlaştıracak Malzeme Ve Su Birikintileri Bulunması	19	3	0,16
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Değişim İstasyonunun Kurulmaması / Uygun Olmaması	4	0	0
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Oksijenli Ferdi Kurtarıcı Olmaması / Uygun Olmaması	5	1	0,2
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Personel Takip Sistemi Kurulmaması / Çalışmaması / Tüm Çalışanları Kapsamaması	12	1	0,08
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > İlk Yardım Odası Bulunmaması	7	3	0,43
Genel Çalışma Şartları > Kapalı Kaplarda Etiketleme Yapılmaması / Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının Olmaması / Asılmaması	3	3	100
Genel Çalışma Şartları > Ocak İçerisinde Yanıcı Malzemelerin Bulunması	1	0	0
Genel Çalışma Şartları > Ocak İçi Haberleşmenin Olmaması / Çalışmaması	13	4	30,76
Genel Çalışma Şartları > Tehlikeli Bölgelere Girişin Engellenmemesi	4	1	0,25
Genel Çalışma Şartları > Termal Konfor Şartlarının Sağlanamaması / Sıcaklık Nem Ölçümü Yapılmaması	4	0	0
Genel Çalışma Şartları > Toza Maruziyete Karşı Önlem Alınmaması	10	3	30
Genel Çalışma Şartları > Uyarı ve İkaz Levha Ve İşaretlerinin Olmaması / Yetersiz Olması	16	10	62,5



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Genel Çalışma Şartları > Uygun Olmayan Merdivenlerin Kullanılması	3	1	33,33
Genel Çalışma Şartları > Yüksekten Düşmeye Karşı Önlem Alınmaması	16	12	75
Havalandırma > Baraj Arkasında Havalandırma Ölçümlerinin Yapılmaması	12	2	16,66
Havalandırma > Birinin Durması Halinde Diğerinin Derhal-Otomatik Olarak Çalışacak Durumda İki Havalandırma Grubu Bulunmaması	3	0	0
Havalandırma > Enerji Kesilmesi Halinde Devreye Girecek Yedek Enerji Kaynağı Olmaması	1	0	0
Havalandırma > Gaz Ve Hava Ölçüm Değerlerinin Mevzuata Belirtilen Değerlere Uygun Olmaması	2	0	0
Havalandırma > Gaz Ölçümlerinin Yapılmaması Ve Gaz Ölçüm Defteri Tutulmaması	5	1	20
Havalandırma > Hava Hızının Sınır Değerin Altında / Üstünde Olması / Ölüm Yapılmaması	20	1	5
Havalandırma > Hava Kapısı / Perdesi Yapılmamış Olması / Uygun Olmaması	13	0	0
Havalandırma > Havalandırma Grubunda İstenmeyen Devre Dışı Kalmaları Bildirecek Otomatik Alarm Sisteminin Olmaması	9	0	0
Havalandırma > Havalandırmanın Kısa Devre Yapmasını Önleyecek Tedbir Alınmaması	8	0	0
Havalandırma > Merkezi Gaz İzleme Sensörlerinin Eksik Olması / Olmaması	15	1	6,66



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Havalandırma > Merkezi Gaz İzleme Sensörlerinin Kalibrasyonlarının Olmaması	7	0	0
Havalandırma > Sensörlerin Uygun Şekilde Konumlandırılmaması	13	5	38,46
Havalandırma > Seyyar Gaz Ölçüm Cihazı Olmaması / Yetersiz Olması	4	0	0
Havalandırma > Seyyar Gaz Ölçüm Cihazının Kalibrasyonun Yapılmaması	6	1	16,66
Havalandırma > Vantüplerin Çalışma Alanından Uzakta Kalması	2	2	100
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Acil Durdurma Tertibatının Olmaması	22	13	59,09
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basıncılı Tüplerde Geri Tepme Ventilinin Olmaması / Manometrelerinin Çalışmaması	3	2	66,66
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basıncılı Tüplerin Uygun Depolanmaması /Taşınmaması	2	2	100
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Elektrikle Temas Tehlikesi	29	22	75,86
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Elektrikli Ekipmanların Exproof Olmaması / Exproof Ekipmanların Arızalı Olması	36	3	8,33
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hareketli Parça İle Temas Tehlikesi	38	27	71,05
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hava Tankının Uygun Şekilde Konumlandırılmaması	1	1	100



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hayat Hattının, Vantüp Vb. Alev Yürütmez Özellikte Olmaması	4	1	25
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaldırma Ve Taşıma Araçlarının Alt Limit, Üst Limit ve Yatay Hareket Sınırlandırıcı Sistemlerinin Olmaması	5	2	40
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaçak Akım Rölesi Olmaması	8	3	37,5
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Paratoner Tesis Edilmemesi	1	0	0
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Vantüplerin Yırtık, Delik Vb. Nedenlerle Uygun Olmaması	3	3	100
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Yerüstü Tesislerinde Gerekli Bölümlerde Lokal Havalandırma Bulunmaması	2	2	100
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İnsan Nakli İçin Kullanılacak Mekanik Taşıma Sistemi Bulunmaması / Uygun Olmaması	6	0	0
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş Ekipmanlarında Operatörün Bulunduğu Bölümde Malzeme Düşme Veya Çarpmasına Karşı Önlem Alınmaması	9	4	44,44
Mekanik Ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş Ekipmanlarının / Tesislerin Sesli Ve Işıklı İkazlarının Olmaması / Çalışmaması	17	6	35,29
Sağlık Gözetimi > Çalışanların İşe Giriş/Periyodik Sağlık Raporlarının Olmaması/Süresinin Geçmesi/Uygun Olmaması	19	2	10,53
Sağlık Gözetimi > Çalışanların Akciğer Grafilerinin Olmaması / Hekimce Belirlenen Sürenin Geçmiş Olması	2	0	0



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Sosyal Tesisler > Duş Tesisi, Lavabo, Tuvalet Bulunmaması	3	0	0
Sosyal Tesisler > Duşlarda Sıcak Su Olmaması	1	0	0
Sosyal Tesisler > Sosyal Tesislerde Hijyen Koşullarının Sağlanmaması	1	1	100
Sosyal Tesisler > Soyunma Odasının Uygun Olmaması / Olmaması	5	0	0
Tahkimat > Galerilerde Kesit Daralması Olması	9	0	0
Tahkimat > Ocakta Kavlak Sökümü Yapılmaması	25	0	0
Tahkimat > Tahkimatın Eksik Olması / Deforme Olması / Kırılması / Kama Fırça Vb. Eksikliği	49	1	2,04
Tahkimat > Çalışma Alanında Tavan ve Yan Kısımlarda Boşluklar Olması	4	0	0
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Vagonların Kaçmasını Önlemek İçin Emniyet Halatı Tesis Edilmemesi	2	0	
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Vagonların Ön Ve Arkasına Görünürlüğü Ve Hareket Yönünün Ayırt Edilmesini Sağlayacak Gerekli Yansıtıcı İşaretlemeler Konulmaması	1	0	0
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Yeraltında İniş Ve Çıkışında Yollarında Tutamak Basamak Yapılmaması / Uygun Olmaması	4	0	0
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Çalışma Yapılan Yerin Yerüstü İle İkinci Bir Bağlantısının Bulunmaması	1	0	0
Yangın ve Patlama > Kontrol Sondajı Yapılmaması / Uygun Yapılmaması / Kayıt Altına Alınmaması	13	0	0



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Yangın Ve Patlama > Ocakta Kullanılan Bant Konveyör veya Donanımlarının Uygun Olmaması	25	8	32
Yangın Ve Patlama > Ocakta Toz Patlamasına Karşı Su veya Toz Barajları Tesis Edilmemesi / Uygun Olmaması	12	3	25
Yangın ve Patlama > Patlayıcı Maddelerin Uygun Olmayan Şekilde Depolanması / Kullanılması / Taşınması	7	0	0
Yangın ve Patlama > Yanabilir Malzemelerin Uygun Şekilde Depolanmaması	2	2	100
Yangın ve Patlama > Yangın Riskine Karşı Kömürün Hava İle Temasının Kesilmemesi	27	0	0
Yangın ve Patlama > Yangınla Mücadele Ekipmanlarının Olmaması / Yetersiz Olması	24	16	66,66
Yangın ve Patlama > Yeraltında Barajların Hava Sızdırmaz Olmaması / Numune Borusunun Olmaması	13	1	7,69
Yangın ve Patlama > Yeraltında Kurulu Bulunan Barajların Dayanımlarının Hesaplanmaması	6	1	16,66
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Basınçlı Kapların Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	15	1	6,66
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Caraskalın Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	9	3	33,33
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Diğer Sağlık Personeli Görevlendirilmemesi / Süresinin Yetersiz Olması	1	1	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Elektrik Tesisatının Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	15	0	0



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Gürültü Ölçümünün Yapılmaması	2	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Havalandırma Yönergesi Hazırlanmaması / Güncel Olmaması	3	1	33,33
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kazanın Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	4	1	25
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kişisel Koruyucu Donanımların Verilmemesi / Kullanılmaması	10	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kompresörün Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	6	3	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Manyetonun Bakımının Yapılmaması	1	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Nakliyat Yönergesi Bulunmaması / Uygun Olmaması	1	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Paratoner Tesisatının Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	4	1	25
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Patlayıcı Madde Yönergesi Hazırlanmaması / Uygun Olmaması	1	1	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Risk Değerlendirmesinin Mevzuata Uygun Şekilde Hazırlanmaması	2	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Sağlık Ve Güvenlik Dokümanı Olmaması / Uygun Olmaması	4	1	25
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Tahkimat Yönergesi Hazırlanmaması	4	1	25



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Titreşim Ölçümünün Yapılmaması	4	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Topraklama Tesisatının Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	13	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Toz Ölçümünün Yapılmaması	5	1	20
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Trafonun Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	4	1	25
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Vincin Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	8	4	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yangın Söndürme Cihazlarının Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	23	4	17,39
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yeraltı Ocağının Elektrik Şebeke Planının Hazırlanmaması	2	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yükleyicinin Periyodik Kontrol Raporunun Olmaması / Uygun Olmaması	9	3	33,33
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Çalışan Temsilcisi Görevlendirilmemesi	1	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İmalat Haritası Bulunmaması / Uygun Olmaması	4	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmemesi / Süresinin Yetersiz Olması	2	1	50




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verilmemesi/ Uygun Olmaması /Sürenin Yetersiz Olması	85	2	2,35
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İşyeri Hekimi Görevlendirilmemesi / Süresinin Yetersiz Olması	3	0	0
Diğer:	140	54	38,57
Toplam	1107	277	25,02

Yeraltı kömür maden işletmelerinde yürütülen teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların % 8'ini Arama Kurtarma ve Acil Durum, %6'sını Genel Çalışma Şartları, %11'ini Havalandırma, %22'sini İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim, %17'sini Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler, %2'sini Sağlık Gözetimi, %1'ini Sosyal Tesisler, %8'ini Tahkimat, %1'ini Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri, %12'sini Yangın ve Patlama, %12'sini Diğer Sebepler konu başlıkları oluşturmaktadır. Tespit edilen mevzuata aykırılıkların konulara göre dağılımı **Şekil 11**'de gösterilmiştir.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı




Şekil 11 - Yeraltı Kömür İşletmelerinde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıkların Konulara Göre Dağılımı

Yeraltı kömür işyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve işverenlik tarafından giderilen mevzuata aykırılıklar **Şekil 12**'de gösterilmiştir. “Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri” ve “Tahkimat” konu başlıklarının giderilme oranı en düşük olan ilk iki husus olduğu görülmüştür.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 12 - Yeraltı Kömür İşletmelerinde Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılıklar

Yeraltı metal işletmelerinde yapılan programlı teftişler bir aylık programlar şeklinde yürütülmüş olup tespit edilen noksan hususlar ile ilgili olarak teftiş sırasında giderilmemiş olan noksan hususlara idari para cezası uygulanmıştır. 4 yeraltı metal işletmesinde işin durdurulması kararı uygulanmıştır. Yapılan teftişler sonucunda yeraltı metal işletmelerinde tespit edilen ve giderilen mevzuata aykırılıklar ve giderilme oranları **Tablo 15**'te belirtilmiştir.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

**Tablo 15 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Yürütülen Teftişlere İlişkin Tespit Edilen ve Giderilen
Mevzuata Aykırılık Sayıları ve Giderilme Oranları**

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil durum planının olmaması / uygun olmaması / güncel olmaması / acil durum krokisi olmaması	10	8	80
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil durum tatbikatı yapılmaması / uygun yapılmaması / periyoduna uygun yapılmaması	14	8	57,14
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Destek elemanı (Arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele) görevlendirmesi yapılmaması / eksik olması/ İlkyardımcı olmaması / sayısının yetersiz olması	14	7	50
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Hayat hattı olmaması / eksik olması	13	4	30,77
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Kişisel solunum koruma cihazı olmaması / uygun olmaması	5	3	60
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Kurtarma istasyonu kurulmaması / uygun olmaması	10	2	20
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Ocak yollarında kaçışı zorlaştıracak malzeme ve su birikintileri bulunması	15	3	33,33
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Personel takip sistemi kurulmaması / çalışmaması / tüm çalışanları kapsamaması	37	10	27,03
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Sığınma odası olmaması / uygun olmaması	7	3	42,86



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > İlk Yardım odası bulunmaması	14	8	57,14
Covid-19 İle İlgili Tespitler	7	0	0
Genel Çalışma Şartları > Kapalı kaplarda etiketleme yapılmaması / Malzeme güvenlik bilgi formlarının olmaması / asılmaması	4	3	75
Genel Çalışma Şartları > Ocak ağızlarında heyelan, kaya ve taş vb. malzemelerin düşmesine karşı önlem alınmaması	6	0	0
Genel Çalışma Şartları > Ocak içerisinde yanıcı malzemelerin bulunması	2	0	0
Genel Çalışma Şartları > Ocak içi haberleşmenin olmaması / çalışmaması	24	6	25
Genel Çalışma Şartları > Ocakta aydınlatmanın yeterli olmaması	3	2	66,66
Genel Çalışma Şartları > Tehlikeli bölgelere girişin engellenmemesi	10	6	60
Genel Çalışma Şartları > Termal konfor şartlarının sağlanamaması / Sıcaklık nem ölçümü yapılmaması	7	2	28,57
Genel Çalışma Şartları > Termal konfor şartlarının sağlanmaması	1	1	100
Genel Çalışma Şartları > Toza maruziyete karşı önlem alınmaması	6	1	16,66
Genel Çalışma Şartları > Uyarı ve ikaz levha ve işaretlerinin olmaması / yetersiz olması	31	22	70,97
Genel Çalışma Şartları > Uygun olmayan merdivenlerin kullanılması	4	1	25



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Genel Çalışma Şartları > Yüksekten düşmeye karşı önlem alınmaması	18	13	72,22
Havalandırma > Gaz ölçüm cihazlarının kalibrasyonunun olmaması	12	7	58,33
Havalandırma > Hava hızının uygun olmaması	35	5	14,28
Havalandırma > Hava kapısı / perdesi yapılmamış olması / uygun olmaması	4	1	25
Havalandırma > Hava ölçüm istasyonlarının kurulmaması	15	4	26,66
Havalandırma > Havalandırma grubunun gerekmesi halinde devre dışı kalmaları bildirecek otomatik alarm sisteminin olmaması	16	2	12,50
Havalandırma > Havalandırma grubunun gerekmesi halinde enerji kesildiğinde devreye girecek yedek enerji kaynağı olmaması	10	2	20
Havalandırma > Havalandırmanın değerlerinin uygun olmaması	16	5	31,25
Havalandırma > Havalandırmanın kısa devre yapmasını önleyecek tedbir alınmaması	8	1	12,50
Havalandırma > Vantüplerin yırtık, delik vb. nedenlerle uygun olmaması	7	4	57,14
Havalandırma > Vantüplerin çalışma alanından uzakta kalması	6	4	66,66
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Acil durdurma tertibatının olmaması	6	6	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basınçlı tüplerde geri tepme ventilinin olmaması / manometrelerinin çalışmaması	9	7	77,78



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basınçlı tüplerin uygun depolanmaması /taşınmaması	7	7	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Elektrikle temas tehlikesi	30	18	60
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hareketli parça ile temas tehlikesi	26	22	84,61
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hava tankının uygun şekilde konumlandırılmaması	2	2	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hayat hattının, vantüp vb. alev yürütmez özellikte olmaması	3	1	33,33
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaldırma ve taşıma araçlarının alt limit, Üst limit ve yatay hareket sınırlandırıcı sistemlerinin olmaması	3	3	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaçak akım rölesi olmaması	18	9	50
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Paratoner tesis edilmemesi	1	1	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Yerüstü tesislerinde gerekli bölümlerde lokal havalandırma bulunmaması	6	0	0
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İnsan nakli için kullanılacak mekanik taşıma sistemi bulunmaması / uygun olmaması	2	1	50
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanlarında operatörün bulunduğu bölümde malzeme düşme veya çarpmasına karşı önlem alınmaması	4	2	50



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanlarının / tesislerin sesli ve ışıklı ikazlarının olmaması / çalışmaması	12	6	50
Sağlık Gözetimi > Çalışanların işe giriş/periodyk sağlık raporlarının olmaması/süresinin geçmesi/uygun olmaması	13	8	61,54
Sağlık Gözetimi > Çalışanların akciğer grafilerinin olmaması / hekimce belirlenen sürenin geçmiş olması	1	1	100
Sosyal Tesisler > Duş tesisi, lavabo, tuvalet bulunmaması	2	1	50
Sosyal Tesisler > Sosyal tesislerde hijyen koşullarının sağlanmaması	7	2	28,57
Sosyal Tesisler > Soyunma odasının uygun olmaması / olmaması	4	3	75
Sosyal Tesisler > Çalışanlar için elbise dolabı bulunmaması / uygun olmaması	3	2	66,66
Tahkimat > Ocakta kavlak sökümü yapılmaması	5	3	60
Tahkimat > Tahkimatın eksik olması / deforme olması / kırılması / kama fırça vb. eksikliği	42	14	33,33
Tahkimat > Çalışma alanında tavan ve yan kısımlarda boşluklar olması	3	1	33,33
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Yeraltında iniş ve çıkışında yollarında tutamak basamak yapılmaması / uygun olmaması	10	3	30
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Çalışma yapılan yerin yerüstü ile ikinci bir bağlantısının bulunmaması	5	1	20
Yangın ve Patlama > Patlayıcı maddelerin uygun olmayan şekilde depolanması / kullanılması / taşınması	3	1	33,33



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Yangın ve Patlama > Sağlık ve güvenlik dökümanında öngörülmesine rağmen kontrol sondajı yapılmaması	10	0	0
Yangın ve Patlama > Yanabilir malzemelerin uygun şekilde depolanmaması	3	3	100
Yangın ve Patlama > Yangınla mücadele ekipmanlarının olmaması / yetersiz olması	26	19	73,08
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Basıncılı kapların periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	5	3	60
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Caraskalın periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	3	3	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi / süresinin yetersiz olması	1	1	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Elektrik tesisatının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	22	12	54,55
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Gürültü ölçümünün yapılmaması	3	3	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Havalandırma yönergesi hazırlanmaması / güncel olmaması	8	6	75
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kazanın periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	2	1	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kişisel koruyucu donanımların verilmemesi / kullanılmaması	2	2	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kompresörün periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	7	4	57,14



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Nakliyat yönergesi bulunmaması / uygun olmaması	2	2	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Paratoner tesisatının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	6	2	33,33
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Patlayıcı madde yönergesi hazırlanmaması / uygun olmaması	2	1	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Risk değerlendirmesinin mevzuata uygun şekilde hazırlanmaması	3	3	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Sağlık ve güvenlik dokümanı olmaması / uygun olmaması	8	3	37,50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Tahkimat yönergesi hazırlanmaması	1	1	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Titreşim ölçümünün yapılmaması	2	1	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Topraklama tesisatının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	9	2	22,22
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Toz ölçümünün yapılmaması	2	2	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Trafonun periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	6	1	16,67
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Vincin periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	7	4	57,14
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	4	3	75




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yeraltı ocağının elektrik şebeke planının hazırlanmaması	2	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yükleyicinin periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	6	1	16,67
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İmalat haritası bulunmaması / uygun olmaması	4	1	25
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi / süresinin yetersiz olması	1	0	0
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi/ uygun olmaması /sürenin yetersiz olması	2	1	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmaması/ uygun olmaması	2	1	50
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İşyeri hekimi görevlendirilmemesi / süresinin yetersiz olması	2	0	0
Diğer:	147	92	62,58
Toplam	928	451	48,60



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Yeraltı metal işletmelerinde yürütülen teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların % 15'ini Arama Kurtarma ve Acil Durum, %1'ini Covid-19 İle İlgili Tespitler, %12'sini Genel Çalışma Şartları, %14'ünü Havalandırma, %13'ünü İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim, %14'ünü Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler, %1'ini Sağlık Gözetimi, %2'sini Sosyal Tesisler, %5'ini Tahkimat, %2'sini Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri, %5'ini Yangın ve Patlama, %16'sını Diğer Sebepler konu başlıkları oluşturmaktadır. Tespit edilen mevzuata aykırılıkların konulara göre dağılımı **Şekil 13**'te gösterilmiştir.




Şekil 13 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıkların Konulara Göre Dağılımı



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Yeraltı metal işletmelerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve işverenlik tarafından giderilen mevzuata aykırılıklar **Şekil 14**'te gösterilmiştir.



Şekil 14 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılıklar

Yerüstü maden işletmelerinde yapılan programlı teftişler 2 veya 3 aylık programlar halinde yürütülmüştür. Tespit edilen noksan hususlar ile ilgili olarak teftiş sırasında giderilmemiş olan noksan hususlara idari para cezası uygulanmıştır. 54 yerüstü maden işletmesinde işin durdurulması kararı uygulanmıştır. Yapılan teftişler sonucunda yerüstü maden işletmelerinde tespit edilen ve giderilen mevzuata aykırılıklar ve giderilme oranları **Tablo 16**'da belirtilmiştir.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

**Tablo 16 – Yerüstü Maden İşletmelerinde Yürütülen Teftişlere İlişkin Tespit Edilen ve Giderilen
Mevzuata Aykırılık Sayıları ve Giderilme Oranları**

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil durum planının olmaması / uygun olmaması / güncel olmaması / acil durum krokisi olmaması	136	129	94,85
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil durum tatbikatı yapılmaması / uygun yapılmaması / periyoduna uygun yapılmaması	127	125	98,43
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil durum uyarı ve haberleşme sisteminin olmaması	47	46	97,87
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Acil çıkış kapılarının uygun olmaması /Acil çıkış yollarında ve kapılarında acil durum aydınlatmasının olmaması	20	19	95
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > Destek elemanı (Arama, kurtarma, tahliye, yangınla mücadele) görevlendirmesi yapılmaması / eksik olması/ İlkyardımcı olmaması / sayısının yetersiz olması	138	124	89,86
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > İlkyardım malzemesinin yetersiz olması	16	15	93,75
Arama, Kurtarma ve Acil Durum > İlkyardım odası olmaması	30	29	96,67
Covid-19 İle İlgili Tespitler	456	447	98,03
Genel Çalışma Şartları > Aydınlatmanın yetersiz olması / uygun olmaması	2	2	100
Genel Çalışma Şartları > Blokların devrilme riskine karşı önlem alınmaması	14	13	92,86



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Genel Çalışma Şartları > Kademe (Basamak) yüksekliğinin fazla olması / Şev açılarının uygun olmaması	114	70	61,40
Genel Çalışma Şartları > Kademe genişliğinin uygun olmaması	26	21	80,77
Genel Çalışma Şartları > Kapalı kaplarda etiketleme yapılmaması / Malzeme güvenlik bilgi formlarının olmaması / asılmaması	18	17	94,44
Genel Çalışma Şartları > Kayaç akma veya düşme riski bulunması /Kavlak kontrolü yapılarak kayıt altına alınmaması	128	110	85,94
Genel Çalışma Şartları > Kimyasalların uygun şekilde depolanmaması	52	52	100
Genel Çalışma Şartları > Malzeme düşmesi	55	52	94,55
Genel Çalışma Şartları > Tehlikeli bölgelere / Çalışma alanlarına yetkisiz girişin engellenmemesi	107	103	96,26
Genel Çalışma Şartları > Ters ıskarpa uygulanması	8	6	75
Genel Çalışma Şartları > Toza maruziyete karşı önlem alınmaması	38	32	
Genel Çalışma Şartları > Uyarı ve ikaz levha ve işaretlerinin olmaması / yetersiz olması	148	147	84,21
Genel Çalışma Şartları > Yüksekten düşmeye karşı önlem alınmaması	237	224	94,51
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Acil durdurma tertibatının olmaması	87	80	91,95
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Bant konveyörlerin olduğu bölümde güvenli geçiş bölgeleri oluşturulmaması	31	26	83,87



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basınçlı tüplerde geri tepme ventiline olmaması / manometrelerinin çalışmaması	90	87	96,67
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basınçlı tüplerin uygun depolanmaması /taşınmaması	62	62	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Basınçlı tüplerinin emniyet başlıklarının olmaması	7	7	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Elektrik panolarının önlerine yalıtkan malzeme konulmaması	35	34	97,14
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Elektrik panosuna erişimin engellenmesi	33	32	96,97
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Elektrikle temas tehlikesi	204	194	95,10
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Gerekli bölümlerde lokal havalandırma bulunmaması	32	29	90,63
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hareketli parçalara temas tehlikesi	297	276	92,93
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hava tankının patlama riskine karşı dayanıklı bölgeye alınmaması	18	18	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Hava tankının uygun şekilde konumlandırılmaması	15	14	93,33
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaldırma araçlarının emniyet mandalının olmaması	2	2	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaldırma ve taşıma araçlarının alt limit, üst limit ve yatay hareket sınırlandırıcı sistemlerinin olmaması	1	1	100



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kapıların devrilme riskine karşı önlem alınmaması	8	8	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Kaçak akım rölesi olmaması	63	54	
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > LPG bulunan bölgelerde gaz algılama detektörünün olmaması	42	42	85,71
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Mazot tankı / yağ deposu / kimyasallar için akma ve sızmalara karşı önlem alınmaması	52	51	98,08
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Paratoner tesisatının olmaması / yıldırıma karşı önlem alınmaması	17	15	88,24
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Parça fırlamasına tehlikesi	19	18	94,74
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Sayalama ve dağ kesim makinalarında elmas tel kopmasına karşı önlem alınmaması	22	22	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Statik elektriğe karşı önlem alınmaması	24	24	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Uygun olmayan şekilde depolama yapılması	14	14	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > Yakıt tankı, trafo vb. iş ekipmanlarının çarpma riskine karşı korunmaması	12	12	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanlarında operatörün bulunduğu bölümde malzeme düşme veya çarpmasına karşı önlem alınmaması	38	36	94,74



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanlarının / tesislerin sesli ve ışıklı ikazlarının olmaması / çalışmaması	76	75	98,68
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanlarının gövde güvenlik topraklamalarının yapılmaması	25	23	92
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanlarının çalışma talimatlarının üzerinde olmaması	41	41	100
Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler > İş ekipmanının kumandasının uygun olmaması	14	13	92,85
Sağlık Gözetimi > Çalışanların işe giriş/periodyk sağlık raporlarının olmaması/süresinin geçmesi/uygun olmaması	247	244	98,79
Sağlık Gözetimi > Çalışanların akciğer grafilerinin olmaması / hekimce belirlenen sürenin geçmiş olması	4	4	100
Sağlık Gözetimi > Çalışanların odoyometrik testlerini olmaması / hekimce belirlenen sürenin geçmiş olması	1	1	100
Sosyal Tesisler > Dinlenme alanı oluşturulmaması	6	6	100
Sosyal Tesisler > Duş tesisi, lavabo, tuvalet bulunmaması	2	2	100
Sosyal Tesisler > Duşlarda sıcak su olmaması	5	5	100
Sosyal Tesisler > Sosyal tesislerde hijyen koşullarının sağlanmaması	21	21	100
Sosyal Tesisler > Sosyal tesislerin uygun olmaması	15	15	100
Sosyal Tesisler > Soyunma odasının uygun olmaması / olmaması	33	31	100
Sosyal Tesisler > Çalışanlar için elbise dolabı bulunmaması / uygun olmaması	4	4	100
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Araç ve yaya yollarının belirlenmemesi	12	12	100



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Kaçış rampası oluşturulmaması	19	19	100
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Trafik düzenlemesinin yapılmaması / işaretlemelerinin olmaması / Trafik düzenlemesi yapılmaması	76	76	100
Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri > Yolların uygun olmaması	76	74	97,37
Yangın ve Patlama > Patlayıcı maddelere ilişkin yönerge hazırlanmaması	15	15	100
Yangın ve Patlama > Patlayıcı maddelerin uygun olmayan şekilde depolanması / kullanılması / taşınması	7	6	85,71
Yangın ve Patlama > Yanabilir malzemelerin uygun şekilde depolanmaması	8	8	100
Yangın ve Patlama > Yangın algılama sisteminin olmaması	46	44	95,65
Yangın ve Patlama > Yangın söndürme ekipmanlarının kullanım süresinin dolması	15	15	100
Yangın ve Patlama > Yangınla mücadele ekipmanlarının işaretlenmemesi	12	12	100
Yangın ve Patlama > Yangınla mücadele ekipmanlarının olmaması / yetersiz olması	56	53	94,64
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Aydınlatma ölçümlerinin yapılmaması / uygun olmaması	7	7	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Açık işletme yönergesinin bulunmaması / uygun olmaması	73	72	98,63



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Bakım onarım planının hazırlanmaması	44	41	93,18
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Caraskalın periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	31	30	96,77
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Destek elemanlarına eğitim verilmemesi	27	27	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Diğer sağlık personeli görevlendirilmemesi / süresinin yetersiz olması	17	16	94,12
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Elektrik tesisatının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	145	134	92,41
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Forkliftin periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	39	37	94,87
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Gürültü maruziyeti önleme eylem planı hazırlanmaması	10	9	90
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Gürültü ölçümü yapılmaması	30	30	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Hidroforun periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	29	26	89,66
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kazanın periyodik kontrolünün yapılmaması	15	13	86,67
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kişisel koruyucu donanım verilmemesi / kullanılmaması / uygun olmaması	61	59	96,72
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Kompresör ve hava tankının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	78	73	93,59



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > LPG tankının periyodik kontrolü yapılmaması	5	3	60
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Onaylı defter bulunmaması / uygun tutulmaması	13	12	92,31
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Operatör belgesi olmaması	5	4	80
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Paratoner tesisatının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması / etki alanının belirtilmemiş olması	90	86	95,56
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Patlamadan korunma dokümanı hazırlanmaması / uygun olmaması	1	1	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Risk değerlendirmesi yapılmaması	2	2	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Risk değerlendirmesinin mevzuata uygun şekilde hazırlanmaması	61	61	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Sağlık ve güvenlik dokümanının olmaması /işyerinin mevcut durumunu yansıtmaması / işyerine özgü olmaması	73	71	97,26
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Titreşim maruziyeti önleme eylem planı hazırlanmaması	5	5	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Titreşim ölçümü yapılmaması	17	17	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Toprak ve kaya düşmelerine karşı gerekli kontrollerin / izlemenin yapılmaması	35	34	97,14
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Topraklama tesisatının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	101	93	92,08




T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Mevzuata Aykırılık Ve Açıklaması	Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı	Giderilme Oranı (%)
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Toz ölçümü yapılmaması	42	42	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Trafonun periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	46	40	86,96
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Vincin periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	25	24	96
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Yangın söndürme ekipmanlarının periyodik kontrol raporunun olmaması / uygun olmaması	101	88	87,13
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > Çalışan temsilcisi görevlendirilmemesi	7	7	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi / süresinin yetersiz olması	13	13	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş güvenliği uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi	2	2	100
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmemesi/ uygun olmaması /sürenin yetersiz olması	660	657	99,55
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulmaması / uygun şekilde toplanmaması	16	15	93,75
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İşyeri hekimi görevlendirilmemesi / süresinin yetersiz olması	10	9	90
İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim > İşyeri hekiminin uzmanının görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmemesi	16	16	100
Diğer:	407	379	93,12
Toplam	6337	6015	94,92



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Yerüstü maden işletmelerinde yürütülen teftişlerde tespit edilen mevzuata aykırılıkların % 9'unu Arama Kurtarma ve Acil Durum, %16'sını Genel Çalışma Şartları, %33'ünü İSG Organizasyonu ve Eğitim, Denetim, %24'ünü Mekanik ve Elektrikli Ekipman ve Tesisler, %4'ünü Sağlık Gözetimi, %1'sini Sosyal Tesisler, %3'ünü Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri, %3'ünü Yangın ve Patlama, %7'sini Diğer Sebepler konu başlıkları oluşturmaktadır. Tespit edilen mevzuata aykırılıkların konulara göre dağılımı **Şekil 15**'te gösterilmiştir.




Şekil 15 – Yerüstü Maden İşletmelerinde Tespit Edilen Mevzuata Aykırılıkların Konulara Göre Dağılımı

Yerüstü maden işyerlerinde tespit edilen mevzuata aykırılıklar ve işverenlik tarafından giderilen mevzuata aykırılıklar **Şekil 16**'da gösterilmiştir. “Ulaşım Yolları ve Nakliyat Sistemleri” ve “Tahkimat” konu başlıklarının giderilme oranı en düşük olan ilk iki husus olduğu görülmüştür.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı



Şekil 16 - Yeraltı Metal İşletmelerinde Tespit Edilen ve Giderilen Mevzuata Aykırılıklar



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

IV. BÖLÜM SONUÇ

2025 yılında Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi Mart – Aralık ayları arasında yürütülmüştür. Programlı teftiş kapsamında yürütülen teftişlerde 85 iş müfettişi görev almış olup, 557 maden işletmesinde teftiş yapılmıştır. 60 ilde yürütülen teftişlerde, toplam 61.709 çalışana ulaşılmıştır.

Programlı teftiş kapsamında 283 işyerinde idari para cezası uygulanmıştır. 79 işyerinde hayati tehlike tespit edilmesi nedeniyle işin durdurulması kararı uygulanmıştır.

Programlı teftişler neticesinde toplam 8.372 mevzuata aykırılık tespit edilmiştir. Tespit edilen mevzuata aykırılıklardan, 1.670 adet mevzuata aykırılık için idari para cezası uygulanmıştır.

Yerüstü maden işyerlerinde teftişler sonucunda, mevzuata aykırılıkların giderilme oranı %94,92 olmuştur. Yeraltı maden işyerlerinde ise bu oranın daha düşük olduğu görülmüş olup, giderilme oranı yeraltı metal madenlerinde %48,6, yeraltı kömür madenlerinde ise %25,02'dir.

İş Müfettişleri tarafından çalışma ortamına ilişkin yapılan tespitler, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde ve teftiş süresince gerçekleştirilen gözlem ve incelemelerle sınırlıdır. Teftiş sırasında mevzuata uygunluğun belirlenmiş olması, işyerinin teftiş sonrasında da iş sağlığı ve güvenliği yönünden sürekli olarak uygun şekilde faaliyet göstereceği şeklinde değerlendirilmemelidir.

Teftiş edilen işyerlerinde önemli düzeyde iyileştirmeler gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün benimsenip içselleştirilmemesi halinde, sağlanan gelişmelerin uzun vadede sürdürülebilirliği sağlanamayacak; dolayısıyla iş kazalarının sistematik biçimde azaltılması mümkün olmayacaktır.

Maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sürdürülebilirliği, güvenli madencilik ilkeleri doğrultusunda işyerlerinin tasarlanması, projelendirilmesi ve projelerin uygulanması ile sağlanacaktır. Proje faaliyete geçtikten sonra ise işverenliğin, yetkin ve etkin personelden oluşturduğu iç denetim sistemini etkin biçimde işletmesi temel belirleyici unsur olacaktır.

Ülkemizde birçok maden işletmesinde; fizibilite çalışması hazırlanmadan, rezerv tespiti yapılmadan arama ve üretim faaliyetlerinin eş zamanlı yürütülerek, üretime odaklanması, iş sağlığı ve güvenliğinin yeterince dikkate alınmamasına yol açmaktadır.

Üretim planlaması, havalandırma sistemleri ve ekipman seçimi bilimsel verilere ve teknik standartlara uygun olmalıdır ve güvenlik her zaman öncelikli kriter olarak ele alınmalıdır. Ayrıca işletme projelerinde maliyet hesabı yapılırken, sadece üretim değil, sağlık ve güvenlik ile risk azaltma giderleri de hesaba katılmalıdır.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Gelişen teknolojiden yararlanarak, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında sistematik çalışmalar yürütülmesi önem arz etmektedir. Madencilik sektörüne yönelik, ilgili tarafların katkısıyla, rehber ve kılavuzların hazırlanması; mevzuatın daha anlaşılır ve uygulanabilir bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca işverenler ve çalışanlar açısından uygulamaya yönelik tereddütleri (korunma yöntemleri, değerlendirme kriterleri ve teknik gereklilikler) azaltacaktır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasında temel yaklaşım, risk odaklı planlama, teknik ve mühendislik önlemlerinin uygulanması, çalışanların eğitim ve katılımının sağlanması, sistematik bir yönetim yaklaşımının benimsenmesi ve sürekli iyileştirme ve geliştirme süreçlerinin işletilmesidir. Bu bütüncül yaklaşım, işyerlerinde güvenlik kültürünün yerleşmesini ve iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının etkinliğini artırarak, kazaların ve meslek hastalıklarının önlenmesine önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.



T.C.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KAYNAKÇA

1. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, T.C. Resmî Gazete, 28339, 30/06/2012
2. Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, T.C. Resmî Gazete, 28770, 19.09.2013
3. İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik T.C. Resmî Gazete, 28603, 30.03.2013
4. 2015/4 Sayılı Genelge Eki Teftişi Rehberi
5. 2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişine İlişkin Uygulama Esasları
6. Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı 2025 Yılı Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişleri Kapsamında Görevlendirilmiş Müfettişlerin Teftişlerinden Elde Edilen Veriler
7. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Yıllık İstatistikleri, 2022-2024